

# Mikroplastik in Binnengewässern -

Untersuchung und Modellierung des Eintrags und Verbleibs im Donaugebiet als Grundlage für Maßnahmenplanungen

#### **Kontakt:**

Dr. Nicole Zumbülte / Cordula Witzig, TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser, Karlsruher Straße 84, 76139 Karlsruhe, Tel.: 0721 9678 -146/-185

E-Mail: nicole.zumbuelte@tzw.de / cordula.witzig@tzw.de, Website: www.micbin.de





# Ziele

Bilanzierung des Eintrags und Verbleibs von Plastikpartikeln ≥ 10 µm für das deutsche Donaueinzugsgebiet:

- Durchführung von vereinheitlichten Probenahmekampagnen, ergänzenden Laborexperimenten und Feldversuchen
- Erfassung von bisher unberücksichtigten Quellen, Senken und Prozessen
- Modellierung von Transport und Verlagerungsprozessen

## **Projektstand**

### Abgeschlossene Arbeiten

- Festlegung der Probennahmestrategie, Probenaufbereitung und Analytik
- Definition eines Teileinzugsgebiets zur Kopplung kleinräumiger und regionaler Modellierung
- Erste Probenahmekampagne an den Flüssen Amper, Ammer, Würm und Loisach mittels Filterkaskaden




 Probenahmen vor, an, und nach Kläranlagen




#### Laufende Arbeiten

Abstimmung der Analysenmethoden
Pyr-GC/MS, μ-FTIR und μ-RamanSpektroskopie





 Laborexperimente und Feldversuche zum Plastikaustrag über Bodenerosion, zur Fragmentierung von Plastik im Gewässer, zum Transport von Plastik in Böden sowie zum Eintrag von Plastik durch Deponiesickerwässer








• Aufbereitung und Analyse der im Feld und Labor entstehenden Proben

### Ausstehende Arbeiten

- Zweite Probenahmekampagne im Sommer 2019
- Müllsammelaktion mit Schülern entlang eines Fließgewässers
- Ergänzende Untersuchungen an Industriekläranlagen sowie zur atmosphärischen Deposition
- Modellierung der Transport- und Verlagerungsprozesse



### **Erste Ergebnisse**

Zu der ersten Probenahmekampagne im Juni 2018 können Schlüsse aus der Analyse mittels Pyr-GC/MS gezogen werden:

- In jedem der vier untersuchten Flüsse (Amper, Ammer, Würm und Loisach) wurde Mikroplastik der Polymersorten PE, PP und PS vorgefunden. Die vorrangig detektierte Polymersorte war PE.
- Die Mikroplastikbelastung war an den Kläranlagen nicht grundsätzlich höher als vor oder nach den Kläranlagen. Stattdessen wurde nur in manchen Ortschaften und oftmals nur für einzelne Polymersorten eine höhere Konzentration detektiert.

